



Foto n. 1



Foto n. 2



Foto n. 3



Foto n. 4



Foto n. 5



Foto n. 6




Foto n. 7



Foto n. 8



Foto n. 9



Foto n. 10




Foto n. 11



Foto n. 12



Foto n. 13



Foto n. 14

<b>SETTORE TECNICO SERVIZIO 8° LAVORI PUBBLICI</b>	 <b>COMUNE DI TODI</b> PROVINCIA DI PERUGIA			
	OGGETTO: INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DELLE PENDICI DEL COLLE DI TODI - PENDIO DELLE CERQUETTE - COMPLETAMENTO SISTEMAZIONE DISSESTO FRANOSO			
	PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO			
	UBICAZIONE: Todi - Pendio delle Cerquette			
				
<b>TAV. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>				
elaborato n. <b>8</b>	Aggiornamento	Redatto	Controllato	Approvato
FORMATO a1	GRUPPO REDAZIONALE			
SCALA	PROGETTISTA ARCHITETTONICO: Geom. Danilo Grilli			
	PROGETTISTA STRUTTURALE: Ing. Massimo Mariani			
DATA maggio 2013	IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Geom. Pier Luigi Mariani			
<small>Foto: www.comune.todi.pg.it</small>				