



Figura 3. Intervento Zona "A": Valle via di Zinno: Panoramica della testata del Vallone La Cupa interessato dagli interventi di consolidamento e sistemazione idraulica del fosso, realizzati con varie fonti di finanziamento. La freccia rossa indica il versante che è stato consolidato con i lavori dell'intervento in esame e con quelli realizzati col nuovo progetto utilizzando le economie derivanti dal ribasso d'asta (foto giugno 2005 gentilmente fornita dai progettisti)



a)



b)

Figura 4. Intervento Zona "A": Valle via di Zinno: a) Paratia di micropali in esecuzione nel pendio sotto la strada in fase d'esecuzione; b) Vista di un tratto della strada a lavori ultimati (Foto febbraio 2007).



Figura 5. Intervento Zona "A": Valle via di Zinno – via Cesare Battisti: Lavori progetto della perizia di variante e suppletiva - Paratia ad arco in esecuzione nel pendio sotto la (Foto gentilmente fornita dai progettisti).



Figura 6. Intervento Zona "A": Valle via di Zinno – via Cesare Battisti: Lavori progetto della perizia di variante e suppletiva - Vista del tratto di pendio consolidato a lavori ultimati. Visibili le due paratie realizzate a quote differenti nel pendio, la struttura di sostegno in terra rinforzata e gli interventi di piantumazione (Foto febbraio 2007).



Figura 7. Intervento Zona "A": Valle via di Zinno – via Cesare Battisti: nuovo progetto "Lavori di consolidamento via di Zinno mediante Terre Armate" con utilizzo economie da ribasso d'asta - Vista del tratto di pendio a monte delle due paratie ad arco rimodellato e consolidato con terre rinforzate rinverdibili (Foto febbraio 2007).



Figura 8. Intervento Zona "A": Valle via di Zinno – via Cesare Battisti: nuovo progetto "Lavori di consolidamento via di Zinno mediante Terre Armate" con utilizzo economie da ribasso d'asta - Interventi di rimodellamento e stabilizzazione del pendio con piantumazione (Foto febbraio 2007).



Figura 9. Intervento Zona "A": Valle via di Zinno – via Cesare Battisti: lavori nuovo progetto con utilizzo economie da ribasso d'asta – Panoramica del fosso La Cupa dove sono scaricate le acque intercettate lungo la strada dalle opere idrauliche realizzate (Foto febbraio 2007).



Figura 10. Intervento Zona "C": Completamento Area Cimiteriale – Panoramica della zona interessata dai lavori degli interventi realizzati con varie fonti di finanziamento (Foto febbraio 2007).



Figura 11. Intervento Zona "C": Completamento Area Cimiteriale – Palificata di pali di grande diametro in fase d'esecuzione (Foto giugno 2005).



Figura 12. Intervento Zona "C": Completamento Area Cimiteriale – Panoramica della zona interessata dai lavori di consolidamento e altre opere complementari (pavimentazione stradale e opere idrauliche) a lavori ultimati (Foto febbraio 2007).



Figura 13. Intervento Zona "E": Prolungamento Consolidamento "Piazza Malice" (a valle del fabbricato Lupo Agostino ed altri) – Panoramica della zona interessata dai lavori di consolidamento e stabilizzazione del pendio a lavori ultimati. Visibile le tre fila di gabbionate realizzate in testa alla paratia di pali (Foto febbraio 2007).



Figura 14. Intervento Zona "E": Prolungamento Consolidamento "Piazza Malice" (a valle del fabbricato Lupo Agostino ed altri) – Panoramica della zona interessata dai lavori di consolidamento dei fabbricati tramite l'esecuzione di paratie di micropali vista da via F.lli Bandiera (Foto febbraio 2007).



Figura 15. Intervento Zona “E”: Prolungamento Consolidamento “Piazza Malice” (a valle del fabbricato Lupo Agostino ed altri) –Edificio di Piazza Malice) consolidato con l’esecuzione di una paratia di micropali in aderenza alle fondazioni (Foto febbraio 2007).




Figura 16. Intervento Zona “F”: Via Fratelli Bandiera – Panoramica della zona interessata dai lavori di consolidamento dei fabbricati e della sede stradale tramite l’esecuzione di paratie di micropali e opere idrauliche per la regimazione e smaltimento delle acque meteoriche (Foto febbraio 2007).



Figura 17. Intervento Zona “G”: Via Molise – Panoramica della zona interessata dai lavori di consolidamento dei fabbricati e della sede stradale tramite l’esecuzione di paratie di micropali e muro di contenimento (Foto febbraio 2007).




Figura 18. Intervento Zona “H”: Consolidamento in Via Carab. Attilio Armando Lombardi: Paratia di micropali nel pendio sotto i fabbricati in fase d’esecuzione (Foto giugno 2005).





Figura 19. Intervento Zona "H": Consolidamento in Via Carab. Attilio Armando Lombardi: Panoramica della zona a lavori ultimati (Foto febbraio 2007).



Figura 20. Intervento Zona "I": Consolidamento fabbricati Valle di Via Padre Pio: Panoramica del pendio sotto le case e la strada interessato dai lavori di realizzazione della Paratia di pali (Foto estate 2005).



COMUNE DI CELENZA VALFORTORE (FG)

“CONSOLIDAMENTO CENTRO ABITATO”
(DM 23/12/2002 - DT/2002/0297 - 4° STRALCIO)

Lavori di consolidamento Centro Abitato:
Ubicazione aree intervento

LEGENDA

- | | |
|--|--|
| | Zona "A": Valle Via Di Zinno (zona Orte della corte/Vallone La Cupa) |
| | Zona "B": Frana Collettore Acque Nere (Zona Vallone La Cupa) |
| | Zona "C": Completamento Area Cimiteriale |
| | Zona "D": Zona Cimitero |
| | Zona "E": Prolungamento Consolidamento "Piazza Malice"; |
| | Zona "F": Via Fratelli Bandiera |
| | Zona "G": Via Molise |
| | Zona "H": Consolidamento in Via Carab. Attilio armando Lombardi |
| | Zona "I": Consolidamento Fabbricati Valle di Via Padre Pio |
| | Zona "L": Consolidamento Via Gierdini (Valle Scuola Media). |

Figura 2. Localizzazione delle aree del centro abitato di Celenza Valfortore (Fg) e zone limitrofe interessate dall'intervento, identificato nel Database APAT con il N. 190/02