

Accordo di Programma (AdP) Ministero dell'Ambiente – Regione Lombardia
per interventi di mitigazione rischio idrogeologico (D.P.C.M. 10 dicembre 2010)

Progetto: **Manutenzione e completamento regimazione idraulica
“Valle del Pozzo ovest” in Comune di
Cassina Valsassina e Cremeno (LC)**

Codice progetto: LC061A/10 - Codice CUP: G42J10000320003

Documentazione fotografica dei lavori

I lavori sono iniziati formalmente nel dicembre 2012 con i primi acquisti delle attrezzature di cantiere; per l'andamento avverso delle condizioni meteo della primavera 2013, l'avvio effettivo dei lavori è avvenuto nel mese di maggio 2013.

Alcune opere sono state modificate rispetto alle previsioni progettuali, senza però alterare – nelle scelte tecniche e nelle misure - l'impianto generale degli interventi.

Di seguito viene fornita una documentazione fotografica dei lavori realizzati, confrontati con le situazioni ante-intervento.



1. Taglio piante: prima



e dopo l'intervento



2. Terrapieno prima e



dopo la realizzazione del canaletto di scarico acque



3. Il terrapieno prima del drenaggio, e



particolare del drenaggio realizzato



4. Sponda sinistra prima dell'intervento e



dopo la realizzazione delle palificate



5. L'uscita del tombotto prima e



dopo la realizzazione della prima briglia



6. Gabbione inferiore crollato e



palificata (con briglia) che lo ha sostituito



7. Sponda destra erosa, e



scogliera di argine - sostegno strada di servizio



8. Scarpata dietro il cimitero: prima e



dopo la realizzazione stradina di servizio
(con palizzata di contenimento)

Lecco, li 30 settembre 2013

Visto: Il Responsabile della P.O. di Lecco

Dott. For. Alessandro Rapella

Il Direttore dei Lavori

Dott. For. Sergio Poli