

PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI IN LOCALITA' "ZONA CIMITERO" - CASTELLUCCIO VALMAGGIORE (FG)




Figura 2. Schizzo planimetrico con indicazione degli interventi in località "Zona Cimitero"



*Figura 3. Cappelle fuori piombio all'interno del cimitero. Sullo sfondo si notano i lavori di restauro e rifacimento della copertura della cappella cimiteriale.*



*Figura 4. Vista del muro di cinta e degli annessi loculi lesionati sul lato ovest del cimitero.*



Figura 5. Lavori di consolidamento e ricostruzione della Cappella cimiteriale gravemente danneggiata e resa inagibile dai dissesti idrogeologici.



Figura 6. Scavo a sezione per la messa in opera della tubazione drenante nel pendio lato ovest del Campo di calcio per il drenaggio delle acque sorgentizie



*Figura 7 Palificata di sostegno realizzata esternamente al muro di cinta del Cimitero sul lato NNE*



*Figura 8 Recinzione esterna ricostruita lungo la Via del Sole sul lato ovest del Cimitero*



Figura 9 Particolare del sistema drenante realizzato a tergo del muro di sostegno in c.a. con fondazione su pali in un tratto della strada provinciale “Ponte Celone” nella parte alta della zona d’intervento



Figura 10. Settore NE del Cimitero dove nel corso dei lavori è stata rilevata un cedimento dei terreni ed un movimento traslativo verso valle che minaccia la stabilità di alcuni loculi incastonati al muro di cinta. Visibile la frattura di trazione aperta messa alla luce dall’asportazione della copertura dei viali dissestati. Per sanare questa situazione il comune intende richiedere una perizia di variante in corso d’opera.

