

Fotografia n. 1 – Particolare banchettone ponte sul Rio Mortè



Fotografia n. 2 – Particolare Rio Mortè lato monte ponticello



Fotografia n. 3 – Particolare Rio Mortè lato monte ponticello



Fotografia n. 4 – Particolare banchettone e muro d'ala ponte sul Rio Mortè



Fotografia n. 5 – Particolare cedimento sul corpo stradale



Fotografia n. 6 – Particolare banchettone ponte sul Rio Mortè visto da monte



Fotografia n. 7 – Ponticello sul Rio Mortè



Fotografia n. 8 – Cedimento corpo stradale



Fotografia n. 9 – Particolare banchettone ponticello sul Rio Mortè lato valle



Fotografia n. 10 – Particolare banchettone ponticello sul Rio Mortè lato valle



Fotografia n. 11– Particolare scarpata progr.va Km 17+450-17+500



Fotografia n. 12– Particolare scarpata progr.va Km 17+450-17+500



Fotografia n. 13 – Particolare canale irriguo su S.P. n. 320 progr.va Km 0+250



Fotografia n. 14 – Particolare banchettone ponte sul Rio Mortè



Fotografia n. 15 – Vista del versante che presenta distacchi



Fotografia n. 16 – Tratto sul quale occorre provvedere all'armatura del rivestimento



Fotografia n. 17 – Tratto sul quale occorre provvedere all'armatura del rivestimento




Fotografia n. 18 – Particolare barriera paramassi da sostituire



Fotografia n. 19 – Tratto sul quale occorre provvedere all'armatura del rivestimento



Fotografia n. 20 – Tratto sul quale è necessario intervenire con un consolidamento mediante opere di protezione



Fotografia n. 21 – Particolare rete con ancoraggi ed armatura di recente posizionamento



Fotografia n. 22 – Tratto sul quale è necessario intervenire con un consolidamento mediante opere di protezione

