PROGETTO DEFINITIVO

Ripristino dissesti a progressive varie

(Finanziamenti Ministero dell'Ambiente)

S.P.n°	32	Comun	e: Dogliani
Tronco:	Dogliani - Bonvicino		
Progr.:	km 0+050		
DATA:	03/02/2012		



PONTE SU RIO GAMBA

Descrizione dissesto: barriere ponticello pericolanti. Pericolo per la viabilità.

Rilievo dissesto: circa 30,80x2=61,60 m

Intervento presunto: costruzione di solettone e banchettone in c.a. alleggerito con guard-rail tipo

H2 + cuci e scuci mattoni arco + ripristino stradale

Costo: € 51268,34

PROGETTO DEFINITIVO

Ripristino dissesti a progressive varie

(Finanziamenti Ministero dell'Ambiente)

S.P.n°	32	Comune: Dogliani
Tronco:	Dogliani - Bonvicino	
Progr.:	km 0+250	
DATA:	03/02/2012	



Descrizione dissesto: cedimento della banchina di valle, a causa dell'infiltrazione e dello scorrimento superficiale delle acque. Pericolo per la viabilità.

Rilievo dissesto: 35,00 m

Intervento presunto: costruzione di banchettone in c.a. con guard-rail tipo H2 + ripristino stradale

Costo: € 20691,79

INTERVENTO 2 PROGETTO DEFINITIVO

Ripristino dissesti a progressive varie

(Finanziamenti Ministero dell'Ambiente)

	·			,	
.n° 32				Comune: Do	ogliani
o: Doglian	ni - Bonvicino				
r.: km 0+3	00				
A: 03	/02/2012				
				-	
			mile III		
			· 有量		
	or the first of the				
		The state of the s	W. T.		
		A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	ANDREY		
	Mary Mark		ere.		
	Share and				
			A Section of the second	6	
	1 4 / A		A THE		
	1	The seal of the seal of	1-	N &	

Descrizione dissesto: caduta massi e pietre. Eseguito in fase di emergenza disgaggi. Pericolo per la viabilità.

Rilievo dissesto: L= 40,00 m - H= 30,00 m

Intervento presunto: parziale disgaggio e posa in opera di reti di ancoraggio.

Costo: € 98340,00

INTERVENTI 3

PROGETTO DEFINITIVO

Ripristino dissesti a progressive varie

(Finanziamenti Ministero dell'Ambiente)

S.P.n°	32	Comune: Dogliani
Tronco:	Dogliani - Bonvicino	
Progr.:	km 0+700	
DATA:	03/02/2012	





PRIMO TRATTO L= 13,00 m

SECONDO TRATTO L= 47,20 m

Descrizione dissesto: cedimento banchina e scarpata di valle. Pericolo per la viabilità.

Rilievo dissesto: L= circa 13,00 + 47,20 m

Intervento presunto: costruzione di banchettoni in c.a. di valle + guard-rail tipo H2 + ripristino

stradale.


Costo: € 8979,43+27892,59

INTERVENTO 4 PROGETTO DEFINITIVO

Ripristino dissesti a progressive varie

(Finanziamenti Ministero dell'Ambiente)

S.P.n°	32	Comune:	Dogliani
Tronco:	Dogliani - Bonvicino		
Progr.:	km 0+850		
DATA:	03/02/2012		



Descrizione dissesto: barriera esistente pericolante. Pericolo per la viabilità.

Rilievo dissesto: L= 25,00 m

Intervento presunto:sostituzione barriera esistente con guard-rail tipo H2 + ripristino stradale.

Costo: € 5991,15

INTERVENTO 5 PROGETTO DEFINITIVO

Ripristino dissesti a progressive varie

(Finanziamenti Ministero dell'Ambiente)

S.P.n°	32			Comune: Dogli	ani
Tronco:	Dogliani - I	Bonvicino			
Progr.:	km 0+900				
DATA:	03/02	/2012			

Descrizione dissesto: scarpata di monte in frana con pericolo di caduta massi. Pericolo per la viabilità.

Rilievo dissesto: L= 100,00 m di muro in c.a. - L= 80,00 m di rete paramassi

Intervento presunto: 100,00 m costruzione di muro in c.a. a protezione caduta materiale+sistemazione scarpata di monte con disgaggi e reti+ ripristino stradale.

Costo: € 164029,55

PROGETTO DEFINITIVO

Ripristino dissesti a progressive varie

(Finanziamenti Ministero dell'Ambiente)

S.P.n°	32			
Tronco:	Dogliani - B	onvicino		
Progr.:	km 1+700			
DATA:	03/02/	2 012		

Comune: **Dogliani**





Descrizione dissesto: barriera di valle esistente pericolante e inadeguata. Pericolo per la viabilità.

Rilievo dissesto: L= 45,00 m

Intervento presunto: parziale demolizione di banchettone esistente + posa in opera di guard-rail tipo H2 + ripristino stradale.

Costo: € 10544,07

PROGETTO DEFINITIVO

Ripristino dissesti a progressive varie

(Finanziamenti Ministero dell'Ambiente)

S.P.n°	32		Comune: Dogliani
Tronco:	Dogliani - Bonvicino		
Progr.:	km 1+700	_	
DATA:	03/02/2012		



Descrizione dissesto: scarpata di monte in frana, pericolo di distacco massi e pietre. Pericolo per la viabilità.

Rilievo dissesto: L= 50,00 m - H= 10,00 m

Intervento presunto: esecuzione di disgaggi + taglio alberi + posa di reti.

Costo: € 40632,00

PROGETTO DEFINITIVO

Ripristino dissesti a progressive varie

(Finanziamenti Ministero dell'Ambiente)

S.P.n°	32	Comune: Somano
Tronco:	Dogliani - Bonvicino	
Progr.:	km 2+300	
DATA:	03/02/2012	



Descrizione dissesto: pericolo di distacco massi e pietre. Pericolo per la viabilità.

Rilievo dissesto: L=100,00 m - H= 15,00 m

Intervento presunto: esecuzione di disgaggi + taglio alberi+reti.

Costo: € 13463,80

PROGETTO DEFINITIVO

Ripristino dissesti a progressive varie

(Finanziamenti Ministero dell'Ambiente)

S.P.n°	32		Comune: Somano	
Tronco:	Dogliani - Bonvicino			
Progr.:	km 2+500			
DATA:	03/02/2012]		



muro di accompagnamento



Descrizione dissesto: ponticello con barriera pericolante e parte del muro in pietra di accompagnamento deteriorato. Pericolo per la viabilità.

Rilievo dissesto: L= 42,00 a valle - L= 32,00 a monte

Intervento presunto: sostituzione barriera esistente con guard-rail tipo H2 + sistemazione parte deteriorata in pietrame+ripristino stradale.

Costo: € 24905,44

PROGETTO DEFINITIVO

Ripristino dissesti a progressive varie

(Finanziamenti Ministero dell'Ambiente)

S.P.n°	32			Comune:	Bonvicino
Tronco:	Dogliani - Bon	vicino			
Progr.:	km 3+500				
DATA:	03/02/2	012			





DX SX

Descrizione dissesto: ponticello con barriera pericolante. Pericolo per la viabilità.

Rilievo dissesto: L= 18,00 x 2 = 36,00 m

Intervento presunto: sostituzione barriera esistente con guard-rail tipo H2 + ripristino stradale.

Costo: € 10530,97

PROGETTO DEFINITIVO

Ripristino dissesti a progressive varie

(Finanziamenti Ministero dell'Ambiente)

S.P.n°	32			Comune:	Bonvicino
Tronco:	Dogliani - Bon	vicino			
Progr.:	km 3+900				
Progr.:	km 3+900				
			An Said		* *

Descrizione dissesto: muro di valle crollato. Pericolo per la viabilità.

Rilievo dissesto: L= 13,00 m - H= da 2,50 a 1,00 m

Intervento presunto: costruzione muro di valle in c.a. + guard-rail tipo H2 + ripristino stradale.

Costo: € 38341,79

PROGETTO DEFINITIVO

Ripristino dissesti a progressive varie

(Finanziamenti Ministero dell'Ambiente)

S.P.n°	32		Comune:	Bonvicino
Tronco:	Dogliani - Bon	vicino		

Progr.: **km 4+200**DATA: **03/02/2012**



Descrizione dissesto: cedimento banchina di valle. Pericolo per la viabilità.

Rilievo dissesto: L= 30,00 m

Intervento presunto: costruzione di banchettone in c.a. + guard-rail tipo H2 + ripristino stradale.

Costo: € 14951,68

PROGETTO DEFINITIVO

Ripristino dissesti a progressive varie

(Finanziamenti Ministero dell'Ambiente)

S.P.n°	32		Comune:	Bonvicino
Tronco:	Dogliani - Bonvicino			
Progr.:	km 4+950			
DATA:	03/02/2012			



Descrizione dissesto: cedimento banchina di valle. Pericolo per la viabilità.

Rilievo dissesto: L= 40,00 m

Intervento presunto: costruzione di banchettone in c.a. + guard-rail tipo H2 + ripristino stradale.

Costo: € 21904,39

PROGETTO DEFINITIVO

Ripristino dissesti a progressive varie

(Finanziamenti Ministero dell'Ambiente)

S.P.n°	32	Comune	: Murazzano
Tronco:	Dogliani - Bonvicino		
Progr.:	km 6+500		



Descrizione dissesto: barriera esistente pericolante. Pericolo per la viabilità.

Rilievo dissesto: L= 31,00 m + 11,00 m su rilevato

Intervento presunto: posa di guard-rail tipo H2 su manufatto e rilevato + ripristino stradale.

Costo: € 8825,02