

Figura 4. Schizzo planimetrico con ubicazione degli interventi realizzati in località "Giardino - guadoncello", nella periferia sud - occidentale del centro abitato di Biccari (Fg)




Figura 3. Ubicazione area intervento di consolidamento e di sistemazione idrogeologica del pendio a monte di Via Giardino, in località "Guadoncello" nei versanti della periferia sud - occidentale del centro abitato di Biccari (Fg) - (Ortofoto – fonte Terra Italy).



*Foto 1. Sistemazione e ripristino del canale in terra a monte della zona d'intervento presso la strada Via Lago Pescara.*



*Foto 2. Caditoia pluviale per la captazione delle acque provenienti da monte che scorrono sulla sede stradale.*



*Foto 3. Pozzetto di troppo pieno collegato e parte iniziale del canale di guardia "A", realizzato a pelo libero trasversalmente al versante a valle della strada S. Lucia (maggio 2003)*



*Foto 4. Canale "B" in c.a. a pelo libero con salti di pendenza, realizzato nella parte bassa dell'area d'intervento (lungo un ramo del Canale dell'Organo) per il convogliamento delle acque intercettate dal canale "A" nel torrente "Canale dell'Organo" (luglio 2001).*