

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Foto n. 1 - Perforazione briglia



Foto n. 2 – carotaggio fondazione briglia



Foto n. 3 –carotaggio fondazione briglia



Foto n. 4 – profondità perforazione struttura di fondazione briglia



Foto n. 5 – Sondaggio n. 1



Foto n. 6 – Sondaggio n. 1 – carotaggio



Foto n. 7 – Sondaggio n. 1 – carotaggio



Foto n. 8 – Sondaggio n. 2



Foto n. 9 – Sondaggio n. 2 carotaggio









Foto n. 10 – Sondaggio n. 3



Foto n. 11- Sondaggio n. 3 carotaggio



Foto n. 12 - Sondaggio n. 4



Foto n. 13 – Sondaggio n. 4 carotaggio





Foto n. 14 - punto di prelievo C.1.1 profondità - 0.50



Foto n. 15 -punto di prelievo C.1.2 profondità – 1.50



Foto n. 16 - punto di prelievo C.2.1 profondità – 0.50



Foto n. 17 - punto di prelievo C.2.2 profondità - 1.50



Foto n. 18 - punto di prelievo C.3.1 profondità - 0.50



Foto n. 19 - punto di prelievo C.3.2 profondità - 1.50



Foto n. 20 -Punto di prelievo C.4.1 profondità - 0.50



Foto n. 21 - punto di prelievo C.4.2 profondità - 1.50



Foto n. 22 - punto di prelievo C.4.3 profondità - 1.00



Foto n. 23 - punto di prelievo C.5.1 profondità - 0.50



Foto n. 24 - punto di prelievo C.5.2 profondità - 1.50



Foto n. 25 - punto di prelievo C.6.1 profondità - 0.50



Foto n. 26 - punto di prelievo C.6.2 profondità - 1.50



Foto n. 27 - punto di prelievo C.7.1 profondità - 0.50



Foto n. 28 - punto di prelievo C.8.1 profondità - 0.50



Foto n. 29 - punto di prelievo C.8.2 profondità - 1.50

