



COMUNE di PIEVEBOVIGLIANA

- Provincia di Macerata -

INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE INTERESSATO DA UN MOVIMENTO FRANOSO IN LOCALITA' ROCCAMAIA

Committente:

Amministrazione Comunale di Pievebovigliana

Ubicazione:

Loc. Roccamaiia - 62035 Pievebovigliana (MC)



Sistema Qualità Certificato
UNI EN ISO 9001:2008
rilasciato da Bureau Veritas
accreditato SINCERT

SOCIETA' DI INGEGNERIA E COSTRUZIONI

E.I.G. s.r.l. Società di Ingegneria e Costruzioni

Iscrizione C. C.I.A.A. MC n. 154300

C.F. e P.IVA. n. 01461630434

Cap. Soc. Euro 23.000,00 i.v.

Via Aldo Moro n. 6 - 62034 Muccia (MC) - Italy

Tel. +39.0737.647014 - Fax. +39.0737.647121

Mail: eig@resparambia.com - Web: resparambia.com

PROGETTAZIONE ESECUTIVA - 1° STRALCIO



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Numero copia



Elaborato

Codice Progetto

Pagina

Identificativo

06/MC/PV/13

1 di 19

DF. Documentazione
Fotografica

DF

Agg.	Data	Motivazione	Redatto	Verificato	Approvato
0	Aprile 2015	Prima emissione	L. Sbriccoli	C. Resparambia	A. Resparambia
1					
2					
3					
4					
5					
6					



VEDUTA GENERALE DEL CORPO DI FRANA

01



VEDUTA GENERALE CORPO DI FRANA DA MONTE

02



VEDUTA GENERALE CORPO DI FRANA SUPERFICIALE
DA MEZZO

03



VEDUTA GENERALE CORPO DI FRANA

04



VEDUTA GENERALE CORPO DI FRANA

05



VEDUTA GENERALE CORPO DI FRANA CON EVIDENTE
EMERGENZA ACQUIFERA

06



VEDUTA GENERALE CORPO DI FRANA

07



VEDUTA GENERALE CORPO DI FRANA

08



VEDUTA GENERALE CORPO DI FRANA

09



VEDUTA GENERALE CORPO DI FRANA

10



VEDUTA GENERALE CORPO DI FRANA

11



VEDUTA GENERALE CORPO DI FRANA

12



VEDUTA GENERALE CORPO DI FRANA

13



VEDUTA GENERALE CORPO DI FRANA

14



VEDUTA GENERALE CORPO DI FRANA

15



ABBASSAMENTO STRADA COMUNALE

16



VEDUTA GENERALE CORPO DI FRANA

17



VEDUTA GENERALE CORPO DI FRANA

18



VEDUTA GENERALE CORPO DI FRANA

19



VEDUTA GENERALE CORPO DI FRANA

20



VEDUTA GENERALE CORPO DI FRANA

21



LESIONI STRADA PROVINCIALE PIEVEBOVIGLINA -
FIASTRA

22



LESIONI STRADA PROVINCIALE

23



LESIONI STRADA PROVINCIALE

24



VISTA PARTICOLARE FOSSO DI RACCOLTA

25



LESIONI STRADA PROVINCIALE

26



LESIONI STRADA PROVINCIALE

27



ARRETRAMENTO DELLA SCRAPATA PRINCIPALE CON
EVIDENZE DI FRATTURE DI TRAZIONE

28



PARTICOLARE DELLA DELLA CORONA DI DISTACCO
PRINCIPALE

29



PARTICOLARE DELLA DELLA ZONA DI DISTACCO
PRINCIPALE

30



VEDUTA DA MONTE DELL'AGGLOMERATO URBANO

31



VEDUTA DA VALLE DEL VERSANTE IN DISSESTO

32



VEDUTA DELLA STRUTTURA RICETTIVA
AGRITURISTICA "TERRE DELLA SIBILLA"

33



VEDUTA DELLA STRUTTURA RICETTIVA
AGRITURISTICA "TERRE DELLA SIBILLA"

34



VEDUTA GENERALE DEL CORPO DI FRANA

01



VEDUTA GENERALE CORPO DI FRANA DA MONTE

02



VEDUTA GENERALE CORPO DI FRANA SUPERFICIALE
DA MEZZO

03



VEDUTA GENERALE CORPO DI FRANA

04



VEDUTA GENERALE CORPO DI FRANA

05



VEDUTA GENERALE CORPO DI FRANA CON EVIDENTE
EMERGENZA ACQUIFERA

06



VEDUTA GENERALE CORPO DI FRANA

07



VEDUTA GENERALE CORPO DI FRANA

08



VEDUTA GENERALE CORPO DI FRANA

09



VEDUTA GENERALE CORPO DI FRANA

10



VEDUTA GENERALE CORPO DI FRANA

11



VEDUTA GENERALE CORPO DI FRANA

12



VEDUTA GENERALE CORPO DI FRANA

13



VEDUTA GENERALE CORPO DI FRANA

14



VEDUTA GENERALE CORPO DI FRANA

15



ABBASSAMENTO STRADA COMUNALE

16



VEDUTA GENERALE CORPO DI FRANA

17



VEDUTA GENERALE CORPO DI FRANA

18



VEDUTA GENERALE CORPO DI FRANA

19



VEDUTA GENERALE CORPO DI FRANA

20



VEDUTA GENERALE CORPO DI FRANA

21



LESIONI STRADA PROVINCIALE PIEVEBOVGLINA -
FIASTRA

22



LESIONI STRADA PROVINCIALE

23



LESIONI STRADA PROVINCIALE

24



VISTA PARTICOLARE FOSSO DI RACCOLTA

25



LESIONI STRADA PROVINCIALE

26



LESIONI STRADA PROVINCIALE

27



ARRETRAMENTO DELLA SCRAPATA PRINCIPALE CON
EVIDENZE DI FRATTURE DI TRAZIONE

28



PARTICOLARE DELLA DELLA CORONA DI DISTACCO
PRINCIPALE

29



PARTICOLARE DELLA DELLA ZONA DI DISTACCO
PRINCIPALE

30



VEDUTA DA MONTE DELL'AGGLOMERATO URBANO

31



VEDUTA DA VALLE DEL VERSANTE IN DISSESTO

32



VEDUTA DELLA STRUTTURA RICETTIVA
AGRITURISTICA "TERRE DELLA SIBILLA"

33



VEDUTA DELLA STRUTTURA RICETTIVA
AGRITURISTICA "TERRE DELLA SIBILLA"

34



VEDUTA GENERALE DEL CORPO DI FRANA

01



VEDUTA GENERALE CORPO DI FRANA DA MONTE

02



VEDUTA GENERALE CORPO DI FRANA SUPERFICIALE
DA MEZZO

03



VEDUTA GENERALE CORPO DI FRANA

04



VEDUTA GENERALE CORPO DI FRANA

05



VEDUTA GENERALE CORPO DI FRANA CON EVIDENTE
EMERGENZA ACQUIFERA

06



VEDUTA GENERALE CORPO DI FRANA

07



VEDUTA GENERALE CORPO DI FRANA

08



VEDUTA GENERALE CORPO DI FRANA

09



VEDUTA GENERALE CORPO DI FRANA

10



VEDUTA GENERALE CORPO DI FRANA

11



VEDUTA GENERALE CORPO DI FRANA

12



VEDUTA GENERALE CORPO DI FRANA

13



VEDUTA GENERALE CORPO DI FRANA

14



VEDUTA GENERALE CORPO DI FRANA

15



ABBASSAMENTO STRADA COMUNALE

16



VEDUTA GENERALE CORPO DI FRANA

17



VEDUTA GENERALE CORPO DI FRANA

18



VEDUTA GENERALE CORPO DI FRANA

19



VEDUTA GENERALE CORPO DI FRANA

20



VEDUTA GENERALE CORPO DI FRANA

21




LESIONI STRADA PROVINCIALE PIEVEBOVGLINA -
FIASTRA

22



LESIONI STRADA PROVINCIALE

23



LESIONI STRADA PROVINCIALE

24



VISTA PARTICOLARE FOSSO DI RACCOLTA

25



LESIONI STRADA PROVINCIALE

26



LESIONI STRADA PROVINCIALE

27



ARRETRAMENTO DELLA SCRAPATA PRINCIPALE CON
EVIDENZE DI FRATTURE DI TRAZIONE

28



PARTICOLARE DELLA DELLA CORONA DI DISTACCO
PRINCIPALE

29



PARTICOLARE DELLA DELLA ZONA DI DISTACCO
PRINCIPALE

30



VEDUTA DA MONTE DELL'AGGLOMERATO URBANO

31



VEDUTA DA VALLE DEL VERSANTE IN DISSESTO

32



VEDUTA DELLA STRUTTURA RICETTIVA
AGRITURISTICA "TERRE DELLA SIBILLA"

33



VEDUTA DELLA STRUTTURA RICETTIVA
AGRITURISTICA "TERRE DELLA SIBILLA"

34