

**REGIONE
MARCHE**



**COMUNE DI
CASTORANO**
(Provincia di Ascoli Piceno)



**LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE OVEST INTERESSATO DA
FENOMENI DI DISSESTO IN ATTO**

A DIFESA DELLA SCUOLA ELEMENTARE E SOTTOSTANTE S.P. N. 18 "CASTORANESE - VIA
MARCONI" DEL CAPOLUOGO - I STRALCIO

Il Progettista:
arch. Barbara PASQUALINI

Il Sindaco:
Daniel Claudio FICCADENTI

Il Consigliere con Delega LLPP:
arch. Jenia ALLEVI

Descrizione:

**DOCUMENTAZIONE
FOTOGRAFICA**

Elaborato:

all.B

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

Proprietà: Amministrazione Comunale di Castorano

Data: 17/12/2015

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
arch. Barbara PASQUALINI



COMUNE DI CASTORANO

Provincia di Ascoli Piceno
Via Padre Carlo Orazi 3 – CAP 63081

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



1

**LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE OVEST INTERESSATO DA FENOMENI DI DISSESTO IN ATTO
A DIFESA DELLA SCUOLA ELEMENTARE E SOTTOSTANTE S.P. N. 18 "CASTORANESE - VIA MARCONI" DEL CAPOLUOGO**



COMUNE DI CASTORANO

Provincia di Ascoli Piceno
Via Padre Carlo Orazi 3 – CAP 63081



Foto n. 1: Fotografia scattata da Nord-Ovest. La foto mostra sulla sinistra la scarpata oggetto di indagine e in primo piano la strada provinciale "Castoranesi".

2



Foto n.2: Particolare della fotografia precedente che mostra i caratteri litologici della scarpata e dove è visibile sullo sfondo la scuola comunale



COMUNE DI CASTORANO

Provincia di Ascoli Piceno
Via Padre Carlo Orazi 3 – CAP 63081



Foto n.3: Fotografia scattata da Sud-Est. L'immagine mostra il muro realizzato negli anni passati e che dovrà essere prolungato per la salvaguardia della scuola elementare e della strada provinciale.

3



Foto n.4: Fotografia scattata da Nord-Ovest. L'immagine mostra l'intervento provvisorio di somma urgenza eseguito dalla provincia di Ascoli Piceno per contrastare i continui movimenti franosi che hanno interessato la strada a partire dal mese di dicembre 2004 in concomitanza di eventi meteorici eccezionali.